

2019年9月27日

お知らせ

ジェットスター・ジャパン株式会社

**【お詫び】ジェットスター・ジャパン運航乗務員のアルコール規定値超過による
欠航および遅延について**

2019年9月27日(金)、GK200便(関西国際空港発、成田国際空港着)、GK153便(関西国際空港発、新千歳空港着)にそれぞれ乗務予定だった運航乗務員2名から、乗務前のアルコール検査で規定値を超えるアルコール濃度が検知されました。そのため、運航乗務員の交代を要し、当該便および後続便での遅延・欠航が発生しております。

当社運航便をご利用予定だったお客様に加え、関係各所皆さまに多大なるご不便・ご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。

航空業界として飲酒問題への対策を講じているなか、ジェットスター・ジャパンとしてこのような事態を発生させてしまいましたこと、大変重く受け止めています。

原因を究明し、再発防止に向けた取り組みを徹底してまいります。
重ねましてご不便・ご迷惑おかけしましたこと心よりお詫び申し上げます。

■影響運航便一覧

	便名	路線	定刻
欠航	GK351	関西→那覇	0855 発 1105 着
欠航	GK471	関西→高知	0925 発 1015 着
欠航	GK470	高知→関西	1050 発 1135 着
欠航	GK350	那覇→関西	1150 発 1350 着
遅延	GK200	関西→成田	0740 発 0900 着
遅延	GK153	関西→新千歳	0825 発 1020 着
遅延	GK203	成田→関西	0945 発 1120 着
遅延	GK152	新千歳→関西	1055 発 1310 着
遅延	GK553	関西→福岡	1205 発 1320 着
遅延	GK353	関西→那覇	1215 発 1425 着
遅延	GK675	関西→熊本	1350 発 1505 着
遅延	GK554	福岡→関西	1400 発 1510 着
遅延	GK354	那覇→関西	1510 発 1710 着
遅延	GK612	熊本→成田	1540 発 1730 着